

西蔵前町地内における土壤汚染に伴う、周辺での地下水汚染は認められませんでした。

平成22年10月8日（金）に公表しました、旧 ボッシュ株式会社 岡崎工場の土壤汚染について、市は、その周辺での汚染範囲を確認するために、周辺での地下水調査を実施しました。その結果は以下のとおりです。

周辺調査結果

事業場の周辺の井戸3本について、平成22年10月12日（火）に地下水を採取し、事業者からの報告で土壤汚染等対策基準（土壤溶出量基準）を超過していた六価クロム化合物について調査をしました。

その結果、すべての井戸で地下水基準に適合しており、周辺での地下水汚染は認められませんでした。

（調査結果）

No.	採取場所	検査項目	測定結果 [mg/L]	環境基準値 [mg/L]
1	東蔵前町字木平	六価クロム	<0.01	0.05
2	西蔵前町字東屋敷		<0.01	
3	岩津町字生平		<0.01	

今後の対応

事業者は、汚染された土壤を掘削除去する予定です。市は、事業者に対し、土壤汚染にかかる措置を適切に実施するよう指導していきます。