

準用河川26箇所 個別施設計画
令和3年2月末現在

先度区分凡例 総合優先度区分凡例「Ⅰ」・・・「対象外」対策を行う必要のない状態
 「Ⅱ」・・・「低位」 状況に応じて対策を行うことが望ましい状態
 「Ⅲ」・・・「中位」 対策を行うことが望ましい状態
 「Ⅳ」・・・「高位」 速やかに対策を行う必要がある状態
 総合優先順位の考え方:点検評価を基本とし、区域区分等、治水面の影響を総合的に勘案して判断する。

| NO. | 河川名 | ふりがな | 所在地 | 位置 | 優先度 | 計画年 | 点検計画 | | | | | | 修繕計画 | | | | | | 対策内容 | 対策費用 (百万円) |
|-----|-------|--------|----------------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|---------------|
| | | | | | | | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | | |
| | | | | | | | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | | |
| 14 | 山田川 | やまだかわ | 宇頭町字山ノ神24番2地先 | 左岸 | Ⅲ | 評価 | | ○ | | | | | | | | | | 傾き | 100 | |
| | | | | 右岸 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 15 | 百田川 | ひやくたかわ | 藤川町字椎ノ木坪3番地先 | 左岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 16 | 嶋川 | しまかわ | 鹿勝川町字幕田44番 | 左岸 | Ⅰ | 評価 | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 17 | 砂川 | すなかわ | 上地町字八門15番地先 | 左岸 | Ⅳ | 評価 | ○ | | | | | | | | | | | 破損 目地の開き | 20 | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 18 | 鉢地川 | はっちかわ | 鉢地町字寺前19番1地先 | 左岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| 19 | 戸崎川 | とさきかわ | 戸崎町字藤狭13番26地先 | 左岸 | Ⅰ | 評価 | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 20 | 古部川 | こぶかわ | 切越町字堤ヶ根43番2地先 | 左岸 | Ⅰ | 評価 | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 21 | 女ヶ谷川 | めがたにかわ | 真福寺町字女ヶ谷3番地先 | 左岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 22 | 六斗目川 | ろくとめかわ | 美合町字入込52番5地先 | 左岸 | Ⅳ | 評価 | ○ | | | | | | | | | | | 倒壊 | 20 | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 23 | 丸山川 | まるやまかわ | 丸山町字馬山16番地先 | 左岸 | Ⅰ | 評価 | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| 24 | ミタライ川 | みたらいかわ | 小呂町字三乃己田35番3地先 | 左岸 | Ⅰ | 評価 | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 25 | 江川 | えかわ | 中田町8番地先 | 左岸 | Ⅰ | 評価 | | | | | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | 右岸 | Ⅱ | 評価 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 26 | 竜城堀 | たつきぼり | 康生町559番1地先 | 左岸 | Ⅳ | 評価 | ○ | | | | | | | | | | | 護岸破損 石積欠落 | 20 | |
| | | | | 右岸 | Ⅳ | 評価 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 河床 | Ⅰ | 評価 | | | | ○ | | | | | | | | | | |

